

GUIA PREVENTIVO DE SEGURANÇA
PULVERIZADOR ELETROSTÁTICO EY-16



A CARGA ELETROSTÁTICA GERADA PELO EQUIPAMENTO PODE OCASIONAR CHOQUE. AS INSTRUÇÕES A SEGUIR SÃO MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA QUE DEVEM SER OBSERVADAS COM ATENÇÃO!



FAZER USO DE EPI (**LUVA DE BORRACHA**) DURANTE MANUSEIO E OPERAÇÃO.



NÃO LIGAR E UTILIZAR O EQUIPAMENTO ENQUANTO APOIADO EM **QUALQUER SUPERFÍCIE**.



NÃO TOCAR, OBSTRUIR OU REMOVER A **FIBRA DE ATERRAMENTO**.



FIXAR BEM A HASTE NO GATILHO UTILIZANDO A BORBOLETA PARA APERTO, **CERTIFICANDO-SE QUE NÃO HAJA VAZAMENTO.**



ATENÇÃO!!



OBRIGATÓRIO USO DE LUVAS DE BORRACHA



PROIBIDO O USO POR PESSOAS COM MARCAPASSO